

Tus primeras velas, jabones y resina

Qué comprar, cuánto cuesta y el paso a paso de tu primera pieza en cada técnica. Sin rodeos y con las cifras que usan las tiendas especializadas.



Cuánto cuesta empezar

Precios vistos el 28/10/2026 en tiendas que venden en España, con IVA y sin envío. Cambian a menudo: tómalos como orientación.

Velas de soja

Qué	Dónde lo vimos	Precio
Cera de soja para vaso, 1 kg	Apisanz	7,00 €
Mechas con base metálica, 10 uds.	Apisanz	2,00 €
Esencia para velas, 2 botes de 30 ml	Apisanz	10,60 €
Tarros	Los que tengas en casa	0 €
Total		19,60 €

Jabón de glicerina

Qué	Dónde lo vimos	Precio
Base de glicerina translúcida, 1 kg	glicerina.es	7,76 €
Aceite esencial de lavanda, 10 ml	Druni	2,95 €
Moldes	Envases de yogur o tápers flexibles	0 €
Total		10,71 €

Resina epoxi

Qué	Dónde lo vimos	Precio
Kit de resina epoxi, 1 kg + 0,4 kg de endurecedor	Clades Composites	28,31 €
Molde de silicona para colgantes	Precio habitual en eBay y Etsy	6–12 €
Guantes de nitrilo	Imprescindibles	—
Total		34–40 €

Además: báscula de cocina, un cazo para el baño maría, una jarra para verter y palitos para remover. Casi todo el mundo los tiene ya.

Tu primera vela de soja en vaso

Cuentas rápidas. Cera: llena el tarro de agua, pésala y multiplica por 0,85. Esencia: entre el 6 y el 10 % del peso de la cera (para 200 g de cera, entre 12 y 20 g).

- 1. Prepara el tarro.** Limpio, seco y que aguante el calor. Pega la base de la mecha al fondo, en el centro, y sujétala arriba con dos palillos o un clip.
- 2. Funde la cera al baño maría,** a fuego medio-bajo y nunca directamente al fuego (las guías hablan de unos 75–85 °C).
- 3. Añade la esencia a unos 60–65 °C** y remueve despacio unos 2 minutos. Por encima de 70 °C se pierde parte del aroma.
- 4. Vierte a unos 55–60 °C,** despacio y por el centro, dejando 1 cm libre arriba. Guarda un poco de cera.
- 5. Deja enfriar sin moverla,** a temperatura ambiente y sin corrientes. Nada de nevera.
- 6. Si se hunde el centro,** recalienta la cera que guardaste a unos 60 °C y echa una capa fina.
- 7. Recorta la mecha** a 5–7 mm cuando esté fría.
- 8. Deja curar:** mínimo 48 horas antes de encenderla, lo ideal entre 7 y 14 días, para que huela bien.

Al encenderla por primera vez

Déjala encendida hasta que la cera derretida llegue a los bordes. Si no, hará un «túnel» en el centro. Nunca la dejes encendida sin vigilancia, ponla sobre una superficie que aguante el calor y mantenla lejos de cosas que ardan, niños y mascotas.

Las cifras son las más habituales. Si la ficha de tu cera o de tu esencia dice otra cosa, manda la ficha.

Tu primer jabón de glicerina

Cuentas rápidas. Con 1 kg de base salen unas 10 pastillas de 100 g. De aroma, poco: las guías hablan de un 1–3 % (en 500 g de base, entre 5 y 15 g). Usa aromas aptos para la piel, no esencias para velas.

- 1. Corta la base en dados.** No hace falta añadir agua.
- 2. Fúndela** en el microondas a intervalos cortos, removiendo entre uno y otro, o al baño maría. Que no hierva: muchas bases no deben pasar de unos 60–70 °C.
- 3. Añade el aroma y el color** removiendo despacio, sin batir, para no meter aire.
- 4. Pulveriza alcohol de 96° en el molde** y vierte despacio, con la jarra cerca del molde.
- 5. Pulveriza alcohol otra vez por encima** para que revienten las burbujas. Es inflamable: lejos de fuegos.
- 6. Deja enfriar a temperatura ambiente**, mínimo 2 horas. Sin nevera ni ventilador: con los cambios bruscos se agrieta o se pone blanco.
- 7. Desmolda** cuando esté frío y duro también por dentro.
- 8. Envuélvelo en film enseguida.** La glicerina atrae la humedad y, si no, le salen gotitas.

Capas de colores

Vierte la primera capa y deja que cuaje sin que se enfríe del todo. Raya un poco la superficie, pulveriza alcohol y vierte la siguiente. Si la primera está fría, se separan.

Regalar jabones hechos en casa no tiene trámites. Venderlos sí: para la ley son cosméticos.

Tu primera pieza de resina epoxi

Antes de abrir los botes: guantes de nitrilo (los de látex no protegen bien), gafas y un sitio ventilado. La resina líquida puede provocar alergia en la piel, y una vez te sensibilizas reaccionas cada vez que la tocas. Lee la ficha de seguridad de tu resina.

- 1. Busca un sitio templado.** Muchas guías hablan de unos 21–24 °C. Con frío la resina se espesa, atrapa burbujas y cura mal. Si los botes están fríos, atempéralos.
- 2. Pesa la resina y el endurecedor** con la proporción exacta de tu kit (en el que citamos, 100 de resina por 40 de endurecedor). Nada «a ojo» y nada de echar más endurecedor para que seque antes.
- 3. Mezcla despacio** el tiempo que indique el fabricante, rascando bien paredes y fondo. Si bates, metes aire.
- 4. Vierte en el molde de silicona** sin pasar del grosor máximo por capa que indique tu resina. Si necesitas más grosor, hazlo en varias capas.
- 5. Quita las burbujas de la superficie** con pasadas cortas de soplete o pistola de calor, a distancia y sin quedarte quieto en un punto.
- 6. Deja curar** el tiempo que diga la etiqueta antes de desmoldar.

Para que no amarillee

Guarda los botes en un sitio fresco y oscuro, no dejes las piezas al sol y, si puedes, elige una resina con protección UV.

Si vas a meter flores o madera, sállalas antes con una capa fina de resina: los materiales porosos sueltan aire mientras la resina cura.

Problemas típicos y su solución

Problema	Por qué pasa	Qué hacer
La vela hace un túnel	Mecha pequeña o primera encendida corta	La primera vez, déjala hasta que la cera llegue a los bordes. Si sigue, mecha un tamaño mayor.
La vela huele poco	No ha curado lo suficiente	Espera 1–2 semanas antes de encenderla.
Capa blanca en la soja	Es normal en esta cera	Solo es estético. Verter algo más caliente y evitar cambios bruscos ayuda.
La vela «suda» aceite	Demasiada esencia	No pases del máximo de tu cera.
Gotitas en el jabón	La glicerina atrae la humedad	Envuélvelo en film al desmoldar y guárdalo en sitio seco.
Burbujas en el jabón	Batir o verter desde alto	Remueve despacio, vierte pegado al molde y pulveriza alcohol.
Jabón agrietado o blanco	Enfriado demasiado rápido	Enfría a temperatura ambiente, sin nevera.
Resina pegajosa	Proporción mal medida o poca mezcla	Pesa con báscula y rasca bien paredes y fondo al mezclar.
Resina agrietada o caliente	Capa demasiado gruesa	Respeta el grosor máximo y trabaja por capas.

Sigue aprendiendo

Con este manual puedes hacer tu primera pieza. Si te engancha y quieres aprender técnicas con alguien que te corrija, en nuestra web comparamos los cursos online de velas, jabones y resina con sus precios, garantías y lo que incluye cada uno.

- [Comparativa de cursos](#)
- [Velas navideñas de soja para regalar](#)
- [Jabones navideños de glicerina](#)
- [Qué cera elegir para velas](#)
- [8 errores con la resina epoxi](#)
- [Antes de vender en España: normas y etiquetas](#)

Este manual resume información de tiendas y fabricantes especializados (Artlise, Gran Velada, Naturcera, Apisanz, Clades Composites y otros). Las fuentes completas están en cada guía de la web. Es información general: cada producto es distinto y manda siempre su etiqueta y su ficha de seguridad.

Cursos de Artesanía · cursosdeartesania.com · hola@cursosdeartesania.com

Algunos enlaces de nuestra web son de afiliado: si compras un curso a través de ellos, recibimos una comisión sin que a ti te cueste más.